


Teploměr s vlhkoměrem Harvia



Teploměr s vlhkoměrem je orientační meřící přístroj, který má pomalý náběh měření a naměřené hodnoty se můžou lišit podle místa umístění v sauně a proudění vzduchu.

Kalibrace

Teploměr - při kalibraci teploměru je nutné kalibraci provádět pomocí referenčního teploměru, nebo podle teploměru u kterého víte, že ukazuje přesně.

Kalibrace se provádí následovně:

Porovnáte hodnoty na referenčním teploměru a teploměru do sauny a pokud se budou hodnoty lišit, pootočíte plochým šroubovákem ručičku teploměru ze zadní části teploměru na požadovanou hodnotu.

Kalibrace vlhkoměru: Kalibraci vlhkoměru provádíme tak, že celý přístroj zabalíme na 5 minut do mokrého a teplého ručníku a po 5 minutách zkонтrolujeme hodnotu na vlhkoměru, pokud nebude ručička na 100%, posuňte ručičku opět plochým šroubovákem na zadní části přístroje.